









**MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GRÊMIO MANIA**

Empreendimento: GrêmioMania - Centro		Data da Vistoria: 25/04/2019	
Participantes: Maurício Pedrosa – i9 Engenharia Jordana Mauer – i9 Engenharia Marcelo Rodrigues – Eletricista – i9 Engenharia Luciano – Gerente - GrêmioMania Ismael – Eletricista - Grêmio		OBS: I9 Engenharia e Consultoria Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO - NÃO CONFORMIDADE	ACÕES CORRETIVAS
<b>GRÊMIO MANIA</b>			
Subsolo		Luminárias em perfeito funcionamento	Ok!
Subsolo		Luminária de emergência com mau contato.	Verificação na ligação e na própria luminária.
GrêmioMania		Cassete da entrada da loja com problemas de funcionamento.	Revisão na fiação das máquinas. Identificada sujeira nos filtros das máquinas. Como manutenção, recomenda-se a limpeza mensalmente pelo acúmulo de poeira e pó presente no centro de Porto Alegre.
GrêmioMania		Luminária de emergência com mau contato.	Verificação na ligação e na própria luminária.

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GRÊMIO MANIA**

Empreendimento: GrêmioMania - Centro		Data da Vistoria: 25/04/2019	
Participantes: Maurício Pedroso – i9 Engenharia Jordana Mauer – i9 Engenharia Marcelo Rodrigues – Eletricista – i9 Engenharia Luciano – Gerente - GrêmioMania Ismael – Eletricista - Grêmio		OBS: I9 Engenharia e Consultoria Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO - NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Escada que dá acesso ao Mezanino		Conforme apontado no laudo da Arq. Lúcia é necessário completar o corrimão até o fim da escada.  Serviço fora do escopo da I9.	Será encaminhada ao Grêmio a solicitação para executar a serralheria na escada.
GrêmioMania		Demarcação do PPCL executada conforme apontado no laudo da Arq. Lúcia.	Ok!
Mezanino		Demarcação do PPCL executada conforme apontado no laudo da Arq. Lúcia.	Ok!
Mezanino		Identificada sujeira nos filtros das máquinas.	Como manutenção, recomenda-se a limpeza mensalmente pelo acúmulo de poeira e pó presente no centro de Porto Alegre.

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GRÊMIO MANIA**

Empreendimento: GrêmioMania - Centro		Data da Vistoria: 25/04/2019	
Participantes: Maurício Pedroso – i9 Engenharia Jordana Mauer – i9 Engenharia Marcelo Rodrigues – Eletricista – i9 Engenharia Luciano – Gerente - GrêmioMania Ismael – Eletricista - Grêmio		OBS: I9 Engenharia e Consultoria Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO - NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Escada que dá acesso ao Quadro Social		Conforme apontado no laudo da Arq. Lúcia é necessário completar o corrimão até o fim da escada. Serviço de serralheria fora do escopo da I9. Arq.Lúcia apontou a falta de sinalização da escada.	Será encaminhada ao Grêmio a solicitação para executar a serralheria na escada.  Placa instalada.
Quadro Social		Quadro social em perfeitas condições de funcionamento.	OK!
Quadro Social		Luminária de emergência com mau contato.	Verificação na ligação e na própria luminária.
Quadro Social		Demarcação do PPCI executada conforme apontado no laudo da Arq. Lúcia.	Ok!

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GRÊMIO MANIA**

Empreendimento: GrêmioMania - Centro		Data da Vistoria: 25/04/2019	
Participantes: Maurício Pedroso – i9 Engenharia Jordana Mauer – i9 Engenharia Marcelo Rodrigues – Eletricista – i9 Engenharia Luciano – Gerente - GrêmioMania Ismael – Eletricista - Grêmio		OBS: I9 Engenharia e Consultoria Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO - NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Quadro Social		Identificada sujeira nos filtros das máquinas.	Como manutenção, recomenda-se limpeza mensalmente pelo acúmulo de poeira e pó presente no centro de Porto Alegre.
Área não executada		Conforme apontado no laudo da Arq. Lúcia serão necessárias várias adequações de PPCI no mesmo.	Serão necessárias sinalizações de saídas de emergência, luminárias de emergência e extintores de incêndio. Para a execução das luminárias de emergência será necessária a execução de instalações elétricas para alimentar as mesmas.
Quadros elétricos Quadro Social		Quadros elétricos em perfeito funcionamento.	Ok!
Quadro Social		Vidro quebrado pós entrega	Mesmo o serviço encontrando-se fora da garantia, a i9 Engenharia providenciará a troca do mesmo.

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GRÊMIO MANIA**

Empreendimento: GrêmioMania - Centro		Data da Vistoria: 25/04/2019	
Participantes: Maurício Pedroso – i9 Engenharia Jordana Mauer – i9 Engenharia Marcelo Rodrigues – Eletricista – i9 Engenharia Luciano – Gerente - GrêmioMania Ismael – Eletricista - Grêmio		OBS: I9 Engenharia e Consultoria  Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO - NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Banheiros		Porta banheiro masculino com problemas no abrir.	Regular porta.
Depósito		Conforme apontado no laudo da Arq. Lúcia é necessário isolar fiação aparente.	Fiação aparente será retirada por não tem ligação com nenhum equipamento da Loja/ QS.