

RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE **MANUTENÇÃO** **PERGOLADOS**

SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS DE PERGOLADOS

		
Torre 16	Torre 25	Torre 16
		
Bicicletário campo de futebol	Bicicletário campo de futebol	Torre 16
		
Torre 16 Pronto	Torre 25 pronto	Bicicletário campo de futebol Pronto

OBS: Recomendamos que as manutenções necessárias e que constam no manual do síndico sejam feitas para garantir a vida útil dos materiais.

Serviço foi finalizado em 23/02/2018